

Prefectura





LOJA
Camino al progreso


RIEGO

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

LIMPIEZA DEL DESARENADOR UBICADO EN EL CANAL 3DC-1C- LIMONES



OBRA DE CAPTACION-CONDUCCIÓN AL DESARENADOR.





Prefectura



LOJA
Camino al progreso

RIEGO

RESERVORIO PICHINCHA-TRONCO QUEMADO



MINGAS DE LIMPIEZA CON USUARIOS



Zapotillo, 24 de julio 2015

Ing. Fredy Sánchez Z.
TECNICO DE RENDENSUR E.P.
ZONA 2

1-105

RJ: 07 11728



JUNTA DE RIEGO DEL SISTEMA ZAPOTILLO
ACUERDO MINISTERIAL 084

Zapotillo, 30 de septiembre de 2015
Oficio No 113-JGUSRZ 2015

Ingeniera
María Yolanda Mora
GERENTE DE RIDRENSUR EP
Loja.-

De mi especial consideración:

El Directorio y Usuarios de la Junta de Riego del Sistema de Zapotillo, preocupados ante la proximidad del **Fenómeno El Niño**, hemos identificado varios problemas que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Riego por lo que consideramos pertinente poner en su conocimiento con el fin de buscar la mejor solución y de esta manera enfrentar las posibles consecuencias de la temporada invernal.

Entre las acciones más prioritarias que solicitamos la intervención de la Empresa de Riego bajo su dirección están las siguientes:

1. Limpieza del canal, taludes, terrazas y cunetas de coronación, con maquinaria.
2. Limpieza de alcantarillas que han sido taponadas para las labores de riego de arroz especialmente en la zona de Ceiba Chica.
3. Mantenimiento de la vía de acceso y alcantarillas a la zona de captación del Sistema en Vicin.
4. Apertura del acceso con fines de mantenimiento a los sifones Z1 y Z2, sectores Valle Hermoso y Guasimo.
5. Reparación y colocación de rejillas en en los siguientes puntos:
 - a) Rejilla frontal de la captación en Vicin
 - b) Rejilla frontal sifón AI-3, Ceiba Chica
 - c) Reparación de la compuerta del desarenador del repartidor Saucillo.
 - d) Reparación de la compuerta del desarenador Sifón Limones.
 - e) Reparación de la compuerta en el tanque de distribución del Sifón Limones
 - f) Reparación de la compuerta de la Red 3DC-13C, Tronco Quemado
 - g) Colocación de escaleras en el Sifón AI-3 y 1-13C, sector Ceiba Chica.
 - h) Reposición de los sellos para las tres compuertas frontales de la captación en Vicin.

Cabe puntualizar señora Gerente que debido a la extensión del canal de riego Zapotillo, es importante tomar en cuenta la permanencia de un equipo mínimo

G. Tómas -
G. Operación y Mant.
Revisión:
Infamc.

Email: sisriegozapotillo@hotmail.com

Tel: 2647-784


Recibido: M. Y. Mora
30-9
10:11

05-Oct-2015
19:35

compuesto por una retroexcavadora y volqueta con la finalidad de enfrentar las posibles contingencias del fenómeno El Niño.

Esperando una respuesta favorable y oportuna, me suscribo de usted.

Atentamente



Sr. Franklin Omar Correa Jiménez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO
DEL SISTEMA ZAPOTILLO.**

**JUNTA GENERAL DE REGANTES
CANAL DE RIEGO ZAPOTILLO
PRESIDENCIA**

cc. Ing. Rafael Davila Eguez, **PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA.**

MIM

METAL INDUSTRIAS MOROCHO

TECNOLOGÍA MECÁNICA A SU SERVICIO


Cálculo, Diseño, Construcción, Reparación y Montaje de Maquinaria para la Industria y Minería

EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR.

Dirección: Sucre y José Antonio Eiguren.

Fecha: 12 /11/2015

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	u.	Adecuación del reductores de velocidad en compuerta del sitio Limones	1450.00	1450.00
1	u.	Reparación y colocación en el sitio Saucillo de un reducción de velocidad	2320.00	2320.00
1	u.	Reparación del reductor de una compuerta en el sistema de riego	900.00	900.00
1	u.	Reparación de la compuerta del desarenador del sitio limones y adecuación de un reductor	1700.00	1700.00
SUBTOTAL				6370.00
IVA 12 %				764.40
TOTAL SON.: siete mil ciento treinta y cuatro 40/100 dólares americanos..				7134.40



Dir.: Calle Mariano Samaniego 05-51 y Sioux (Barrio El Pedestal)
Telefax: 2574530 / Cel: 093190914 * Casilla # 110167
e-mail: mim-morocho@hotmail.com *Loja - Ecuador


MEETINGS

1990-1991

1990-1991

1990-1991

Year	Month	Day	Time	Location	Topic
1990	Jan	15	10:00 AM	Room 101	Annual Meeting
1990	Feb	10	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Mar	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Apr	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	May	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Jun	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Jul	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Aug	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Sep	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Oct	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Nov	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting
1990	Dec	15	10:00 AM	Room 101	Board Meeting



NELSON EFRÉN JARAMILLO ROJAS
INGENIERO MECANICO
Lic. Prof.: 04-11-013 CIMEL * R.U.C.:1102284161001

Señores: EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAGE DEL SUR

Dirección: Sucre y José Antonio Eguren.

Fecha: Noviembre 12 del 2015

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
- Presupuesto para ejecutar el siguiente trabajo en los proyectos de riego del cantón Loja.:		
• Reparación del reductor de velocidad para el sistema de captación del proyecto de riego zapotillo.	900.00	900.00
• Reparación y adecuación de un sistema reductor de velocidad para compuerta de limones.	1500.00	1500.00
• Reparación de compuerta en sitio saucillo y colocación de un sistema de reducción de velocidad.	2400.00	2400.00
• Reparación de compuerta del desarenador de limones y colocación de un sistema de reducción de velocidad.	1700.00	1700.00
Subtotal:		6500.00
IVA 12%:		780.00
Total:		7280.00
Son: Siete mil doscientos ochenta dólares Americanos (7280.00)		

Nelson E. Jaramillo Rojas
 INGENIERO MECANICO
 RUC. 1102284161001
 Lic. Prof. 04-11-013 CIMEL

Domicilio: Cuba 19-43 y Chile Cel.: 0982879704 * 09940447767 * 07-2586057
 E-mail: nelsonjaramillorojas@hotmail.com
 LOJA - ECUADOR

**COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE INFIMA CUANTIA**
PRESIDENTE: [Signature]
GAF: [Signature]
Secretaria (o): [Signature]

2015.11-16
104

ARMADA ARGENTINA

CT: 10775**MEMORANDO N° 742-REP-GOM-2015**

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Cambio del sifón por canal en el sector Sahuaco del sistema La Palmira

FECHA: 14 de diciembre de 2015

En atención a lo solicitado en el control de trámite 10775, me permito informarle que en el proceso de contratación pública "Mejoramiento de los sistemas de riego público La Palmira, Quinara, Malacatos, Vilcabamba y Santiago del cantón Loja", consta la construcción del canal para reemplazar sifón de asbesto cemento en el sector Sahuaco por un monto de \$ 17.724,30 dólares americanos

De acuerdo al informe presentado por el Ing, Hernán Armijos para controlar el desbordamiento del agua en los 2 tramos que suman 30 metros de longitud, se debe levantar 15 centímetros las dos paredes del canal que representa 0,9 m³ de hormigón simple equivalente a 7 sacos de cemento, en el sector Chumberos, sitio Cabrería, los trabajos se prevé realizar en el 2016 por administración directa, utilizando la partida 730811, "Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería, carpintería y manto de hormigón para labores de mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los SRP transferidos y No transferidos", para el sistema de riego La Palmira se presupuestó \$ 4114.88 dólares.

Debo señalar que para el año 2016 bodega no puede emitir ninguna disponibilidad de materiales.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECEIVED DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP
13 DIC 2015
Fecha: 13 DIC 2015
Hora: 09:20
F. J. J. J.

CT: 10775

MEMORANDO N° 742-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Cambio del sifón por canal en el sector Sahaico del sistema La Palmira

FECHA: 14 de diciembre de 2015

En atención a lo solicitado en el control de trámite 10775, me permito informarle que en el proceso de contratación pública "Mejoramiento de los sistemas de riego público La Palmira, Quinara, Malacatos, Vilcabamba y Santiago del cantón Loja", consta la construcción del canal para reemplazar sifón de asbesto cemento en el sector Sahaico por un monto de \$ 17 724.30 dólares americanos

El levantamiento de las paredes del tramo final del canal, sector Chumberos, sitio Cabrería, se lo ha previsto realizarlo en el 2016 por admiración directa, utilizando la partida 730811 para la actividad presupuestaria "Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería, carpintería y manto de hormigón para labores de mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los SRP transferidos y No transferidos".

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECEPCION
DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP
Fecha: 14/12/15
Hora: 10:00

CT: 12233

MEMORANDO Nº 741-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo ✓
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Prolongación canal de riego Sanambay-Jimbura

FECHA: 11 de diciembre de 2015

En atención a lo solicitado en el trámite 12233, me permito hacerle conocer que el sistema de riego Sanambay-Jimbura, tiene autorizado por la SENAGUA un derecho de aprovechamiento de las aguas del río La Chorrera de 122.76 l/s para una superficie regable de 140 hectáreas. De acuerdo al padrón de usuarios, en la Junta de Riego, están registrados 69 usuarios que riegan 96 hectáreas.

Debo señalar que el sistema de riego está transferido a los usuarios, sin embargo por la baja cantidad de usuarios y superficie regada, le dificulta a la Junta de riego operar y mantener el sistema de riego, debido a que por el cobro de la tarifa de riego y cuotas extraordinarias apenas logran recaudar al año unos 1000 dólares, por esta razón es importante que al sistema se incorporen más familias y superficie apta para el riego para aprovechar el caudal concesionado por la SENAGUA.

Con estos antecedentes, es necesario realizar los estudios correspondientes para definir las áreas y diseños de la infraestructura de riego para ampliar el área de riego en una superficie aproximada de 50 ha, que puede beneficiar a los sectores de Machay y Santa Ana, mediante la prolongación del canal o construcción de una derivación secundaria.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP
Fecha: 11/12/15
Hora: 10:07

CT: 12650

MEMORANDO N° 740-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo ✓
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Ampliación del sistema de riego Chiriyacu-Lucero

FECHA: 11 de diciembre de 2015

En atención a lo solicitado en el trámite 12650, me permito hacerle conocer que el sistema de riego Chiriyacu-Lucero tiene autorizado por la SENAGUA un derecho de aprovechamiento de las aguas del río Chiriyacu y quebrada Igüila de 935,14 l/s para una superficie regable de 1.168,88 hectáreas. De acuerdo al padrón de usuarios 2015, en la Junta de Riego, están registrados 323 usuarios con una superficie regable de 836,85 hectáreas.

Con la ejecución del proyecto "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PÚBLICO CHIRIYACU-LUCERO" se va a mejorar la eficiencia de riego del sistema e incrementar la superficie regable de 836,85 a 881,0 hectáreas..

Con estos antecedentes, es factible ampliar el área de riego hasta una superficie aproximada de 288 hectáreas para aprovechar el caudal concesionado por la SENAGUA, para ello es necesario realizar los estudios correspondientes para definir las áreas y diseños de la infraestructura de riego.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP DE DIC. 2015
Fecha: 11/12/15
Hora: 10:00

CT: 14135-11370-2015

MEMORANDO N° 738-REP-GOM-2015

PARA: Dr. Pamela Cueva
ASESORA JURÍDICA (E) RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Presupuesto para transferencia de recursos a las Juntas de Riego público de la provincia de Loja.

FECHA: 10 de diciembre de 2015

Con alcance al memorándum N° 698-REP-GOM-2015 y en base a la Certificación Presupuestaria 1251 para la suscripción de convenios con las juntas de riego para transferencia de recursos para disminuir el impacto del fenómeno de El Niño, que está emitida por el monto de 49.997,07 (valor que incluye el IVA), me permito hacerle llegar los valores con IVA que deben incluirse en los convenios para la transferencia a las Juntas de Riego. Adjunto cuadro con el monto + IVA que corresponde a cada sistema de riego:

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unit	Total sin IVA	Total + IVA
SISTEMA DE RIEGO LA PALMIRA						
1	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
2	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
SISTEMA DE RIEGO QUINARA-TUMIANUMA						
3	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
4	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
SISTEMA DE RIEGO VILCABAMBA						
5	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
6	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
SISTEMA DE RIEGO CAMPANA-MALACATOS						
7	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	1000	4.83	4830.00	5409.6
8	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	100	5.34	534.00	598.08
	Subtotal				5364.00	6007.68
SISTEMA DE RIEGO SANTIAGO						
9	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	700	4.83	3381.00	3786.72
10	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	100	5.34	534.00	598.08



No.	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unit	Total sin IVA	Total + IVA
	Subtotal				3915.00	4384.80
	SISTEMA DE RIEGO SANAMBAY-JIMBURA					
11	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
12	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
	SISTEMA DE RIEGO JORUPE-CANGOCHARA					
13	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
14	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
	SISTEMA DE RIEGO AIRO-FLORIDA					
15	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
16	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
	SISTEMA DE RIEGO EL INGENIO					
17	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	280	4.83	1352.40	1514.688
18	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1619.40	1813.73
	SISTEMA DE RIEGO TABLON DE SARAGURO					
19	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
20	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1522.80	1705.54
	SISTEMA DE RIEGO LA PAPAYA					
21	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	300	4.83	1449.00	1622.88
22	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1716.00	1921.92
	SISTEMA DE RIEGO PAQUISHAPA					
23	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	300	4.83	1449.00	1622.88
24	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
	Subtotal				1716.00	1921.92
	SISTEMA DE RIEGO CHIRIYACU-LUCERO					
25	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	450	4.83	2173.50	2434.32
26	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	120	5.34	640.80	717.696
	Subtotal				2814.30	3152.02

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unit	Total sin IVA	Total + IVA
SISTEMA DE RIEGO LA ERA						
27	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
28	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
Subtotal					1522.80	1705.54
SISTEMA DE RIEGO COCHAS-SAN VICENTE						
29	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	260	4.83	1255.80	1406.496
30	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
Subtotal					1522.80	1705.54
SISTEMA DE RIEGO GUAPALAS						
31	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	350	4.83	1690.50	1893.36
32	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	50	5.34	267.00	299.04
Subtotal					1957.50	2192.40
SISTEMA DE RIEGO MACARÁ						
33	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	1100	4.83	5313.00	5950.56
34	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	113	5.34	603.42	675.8304
Subtotal					5916.42	6626.39
SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO						
35	Limpieza de derrumbes en plataforma a máquina, incluye desalojo en vehículo distancia entre 0 a 5km	m3	1100	4.83	5313.00	5950.56
36	Limpieza de alcantarillas y badenes a mano	m3	113	5.34	603.42	675.8304
Subtotal					5916.42	6626.39
COSTO TOTAL					44640.24	49997.07

Atentamente.


Ing. Ángel Colcañuazo Astudillo
**GERENTE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

AC/

CC: Gerencia Operación y Mantenimiento


10/12/2015.
9H56



CT: 10407

MEMORANDO N° 737-REP-GOM-2015

PARA: Ing. Maria Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Proyectos de la Gerencia de Operación y Mantenimiento para el POA 2016

FECHA: 09 de diciembre de 2015

En atención a memorándum N° 434-REP-GG-2015, me permito informar que se entregó los documentos de los 22 proyectos propuestos por la Gerencia de Operación y Mantenimiento para el Plan Operativo Anual-POA 2016, tanto en físico como digital a la Gerencia de Planificación

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


 Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
 CC: GP

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RIDRENSUR EP
 Fecha: 09 DIC 2015
 Hora: 16:58


*Recibido
 09.12.2015
 16 h 50'*

REF. CT.10407/2015

MEMORANDO N° 434-REP-GG-2015

PARA : Ing. Fernando Ortega.- **GERENTE TECNICO (E.)**
: Ing. Carlos León.- **GERENTE DE PLANIFICACION (E.)**
: Ing. Ángel Collahuazo.- **GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**
: Dra. Lilia Espinoza.- **GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO**

DE : Ing. María Yolanda Mora. **GERENTE GENERAL RIDRENSUR E.P**

ASUNTO : Atención a Oficio nro 099-CGPDT-2015 POA y Presupuesto 2016

FECHA : 03 de diciembre de 2015

Con la finalidad de dar cumplimiento a las diferentes observaciones realizadas en oficio nro 099-CGPD-2015, se dispone a ustedes reunirse y coordinar sus actividades a fin de cumplir en el tiempo previsto el requerimiento formulado por la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial de la Prefectura de Loja.

Por lo expuesto dispongo presentar a esta Gerencia hasta las 10h00 del día viernes 04 de diciembre 2015 la documentación debidamente anillada.

Atentamente,



Ing. María Yolanda Mora Castro.
GERENTE GENERAL RIDRENSUR E.P

MYM/ Yomara Jiménez T

Adjunto lo indicado.

Archivo: RIDRENSUR E.P

REV. 2/10/1970

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 2/10/70

TO: THE DIRECTOR

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

8. [Text]

9. [Text]

10. [Text]

11. [Text]

12. [Text]

13. [Text]

14. [Text]

15. [Text]

16. [Text]

17. [Text]

18. [Text]

19. [Text]

20. [Text]

21. [Text]

22. [Text]

23. [Text]



APPROVED: [Signature]

[Title]

24. [Text]





Key 07/0404/2010

Loja, 27 de noviembre del 2015
Oficio Nro. 099-CGPDT-2015

Ingeniera.
María Yolanda Mora Castro
GERENTE GENERAL DE RIDRENSUR EP

Coordinación de
Gobernabilidad,
Planificación y
Desarrollo Territorial

Desde la Coordinación de Planificación se ha venido coordinando acciones para la elaboración del Plan Operativo Anual 2016 con la única finalidad de garantizar que la información a incluirse en este instrumento, sea de calidad y este completa.

En reunión del ETCA con fecha 14 de julio del 2015, se realizó la socialización y entrega de la Metodología a usarse para la elaboración del Plan Operativo Anual 2016, en la cual se detallan los insumos que deben entregarse, que para el área de riego corresponde:

Insumo Nro. 9 Plan Operativo Anual 2016; el cual contiene los siguientes anexos:

- **Insumo Nro. 1** Perfil de proyecto
- **Insumo Nro. 2** Matriz Marco Lógico
- **Insumo Nro. 3** Cronograma de actividades
- **Insumo Nro. 4.** Insumos valorados

Ext: 4031 - 4032

Con Oficio 634-REP-GG-2015 de fecha 27 de octubre del 2015, remite su Planificación Operativa Anual 2016, la misma que luego de haber sido analizada y revisada; requiere considerar las siguientes recomendaciones:

1. El Insumo Nro. 9. Plan Operativo Anual 2016 no ha sido entregado
2. La matriz POA debe ser **estructurada por proyectos**, es decir por cada proyecto se de incluir los componentes, meta, indicador, medios de verificación, actividades, partida y el presupuesto. El monto presupuestario debe estar detallado por actividad. Así mismo, se debe especificar el mes en el cual se devengara el recurso de cada actividad. Es claro que las actividades pueden ser las mismas para los proyectos del mismo subprograma; sin embargo el presupuesto, las fechas no necesariamente
3. En la matriz POA deben incluir y desglosarse las actividades relacionadas con el área administrativa de la empresa.
4. Por cada proyecto se debe incluir el Perfil de Proyecto, Matriz de Marco Lógico, Cronograma de actividades e Insumos Valorados,
5. Imprimir completos los perfiles de proyectos, de manera que la literatura incluida en cada apartado se la pueda visualizar en su totalidad.

Esta información completa es un requerimiento normativo y legal que permite sustentar el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2016, por lo que solicito el envío de todos los documentos debidamente legalizados por los responsables hasta el día viernes 4 de diciembre de 2015, plazo improrrogable.

Atentamente,

Jorge Zárate Castro
**COORDINADOR DE GOBERNABILIDAD,
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**



cc. Archivo CGPDT
JEZC Mónica

JAC
30-11-2015
11 h 10"

G. Planificación
Para atención URGENTE.
Imprimir todos los documentos anexos hasta el día jueves 03 de Dic 2015 a las 15:00 en el Despacho de Y. General para envío
JAC 30-Nov-2015 01:15

José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso Loja-Ecuador
Teléfono: (593) 07-2570234 Ext. 3109
info@prefectura Loja.gob.ec / www.prefectura Loja.gob.ec

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL
FECHA 27/11/15
HORA 15:05
JAC

Handwritten text at the top left corner.

Handwritten text at the top right corner.



Handwritten title or header text in the upper middle section.

First paragraph of handwritten text.

Second paragraph of handwritten text.

Third paragraph of handwritten text.

Fourth paragraph of handwritten text.

Fifth paragraph of handwritten text.

Sixth paragraph of handwritten text.

Seventh paragraph of handwritten text.

Eighth paragraph of handwritten text.



Handwritten text at the bottom center of the page.

Large handwritten notes or signatures in the bottom left corner.

Handwritten text at the bottom center, below the main block.

Small handwritten text at the bottom left corner.

MEMORANDO 0736 REP-GOM-2015

PARA : Ing. María Yolanda Mora Castro
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE : Ing. Manuel Carrión Jiménez
Lic. Elmer R Castillo P.

ASUNTO : Informe de comisión Comuna Cumbe – Culacay – Mazin.

FECHA : Loja, 07 de diciembre de 2015.

En atención a sumilla inserta en Memorando No. 613-REP-GOM-2015; y, control de trámite No. 5028, por el cual el señor presidente de la Comuna "Cumbe-Calucay-Mazin" parroquia Chantaco del cantón y provincia de Loja, para solicitar el apoyo institucional para la reconstrucción del canal de riego, accesorios para la tubería, así como se imparta una charla de motivación para los comuneros en función de poder aplicar turnos de riego. Al respecto nos permitimos presentar el informe de comisión que abaliza la intervención técnico social el mismo que lo describimos en función de los siguientes aspectos:

Se realiza un recorrido a partir de la captación y conducción principal para evaluar el estado de la infraestructura determinando los siguientes requerimientos:

- Falta compuerta: En el sector captación, coordenadas X=686220; Y=9572145, para canal de 0.40m x 0.40m. Compuerta que permite el desalojo de agua para mantenimiento de canal.
- Falta compuerta: En el sector Cumbe, coordenadas X=685931; Y= 9572087, para caja de distribución compuerta de 0.40m x 0.40m. Compuerta que permite la operación del canal para distribuir el agua a los reservorio uno y dos.
- Conflicto de distribución de agua. En el sector Cumbe, reservorio 1 coordenadas X=685857; Y= 9572057, existe conflicto de distribución de agua varios usuarios aproximadamente 8 han colocado mangueras de ½ pulgada directo al reservorio para captar agua y llevar a sus parcelas, aduciendo que el agua de la conducción principal por tubería de 110mm que abastece al sector no les abastece.
- Manguera polietileno 4" en mal estado. En el sector cumbe, coordenadas X=685897; Y= 9572063, la manguera que abastece al reservorio 1 se encuentra en mal estado aproximadamente en unos 40m.
- Falta compuerta: En el sector Cumbe, coordenadas X=685940; Y=9572335, para canal de 0.40m x 0.40m. Compuerta que permite el desalojo de agua para mantenimiento de canal.
- Falta compuerta: En el sector Cumbe reservorio 2, coordenadas X=685762; Y=9572361, para canal de 0.40m x 0.40m. Compuerta que permite el desalojo de agua para mantenimiento de canal.
- Falta Cortadoras. En el reservorio 2, coordenadas X=685724; Y=9572335, en las tres cajas de distribución que abastece a 80 usuarios, por deterioro y uso las cortadoras están en mal estado las mismas son para tuberías de 110mm.
- Falta tuberías de 110mm y accesorios. En el sector San Isidro coordenadas X=685295; Y=9572099, por construcción de una capilla han destruido la



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP
Fecha: 7 DIC 2015
Hora: 16:50

STATEMENT OF WORK

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3

The following items are to be provided by the contractor:

- ...
- ...
- ...

The contractor shall be responsible for the following:

- ...
- ...
- ...

The contractor shall also be responsible for the following:

- ...
- ...
- ...

The contractor shall also be responsible for the following:

- ...
- ...
- ...



conducción por tuberías de 110mm en un tramo de 30m aproximadamente necesitando un total de 5 tubos PVC 110mm, además es necesario 4 codos de 110mm.

Las necesidades de materiales de los usuarios si existiera una buena organización las podrían asumir como junta de regantes, pero falta fortalecer la organización y deberían consolidarse como junta de riego para poder establecer algún tipo de convenio o ayuda para mejorar la infraestructura, ya que solo constan como Comuna "Cumbe – Culacay – Mazin". Además referente a los turnos de riego no existe ningún documento socializado a la comuna que establezca los reglamentos y estatutos que puedan respetar los usuarios, por lo que recalamos la necesidad de conformarse la Junta de Riego.

Realizado el recorrido de la infraestructura y áreas de riego se procedió a una reunión con los socios de la comuna para auscultar las siguientes problemáticas sociales:

- Se determina que este sistema de riego gestionado a través de los directivos de la Comuna ante el MAGAP para su construcción hace aproximadamente 12 años para riego y abrevadero de animales.
- La Comuna como tal agrupa en su seno a 110 usuarios propietarios de una área regable de 60 hectáreas y que en los actuales momentos la distribución del riego es administrado bajo las normas vigentes de la organización comunal.
- Al existir conflictos derivados por una débil organización para la distribución eficiente del agua de riego a los diferentes sectores, no se cumplen las normas en cuanto a deberes y obligaciones para el acceso al derecho del agua de riego.
- Como es de conocimiento que la Ley de Comunas vigente a partir de 1936, ésta no garantiza el cumplimiento de dichas normas, por lo que se hace imprescindible la necesidad de constitución de una Junta de Riego con personería jurídica.

Por todas las puntualizaciones antes citadas apelamos a su Autoridad, con la finalidad de que se analice el apoyo institucional en cuanto se refiere a los procesos para el asesoramiento en cuanto se refiere al fortalecimiento organizacional como Junta de Riego.

Atentamente,


Ing. Manuel Carrión Jiménez
**TECNICO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**


Lic. Elmer Castillo Palacios
TECNICO SOCIAL

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...


...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

VISTO BUENO



Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
**GERENTE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**



Ing. Carlos León Vega
**GERENTE DE
PLANIFICACIÓN (E)**

ARCHIVO REP-GP-GOM

Archivo personal

0000000000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




ANEXO FOTOGRAFICO
CAPTACION Y FALTA DE COMPUERTAS



RESERVORIO 1Y CONDUCCIÓN SECUNDARIA



RESERVORIO 2 Y CAJAS DE DISTRIBUCION



TRAMO DE CONDUCCION POR TUBERIA COLAPSADA



MEMORANDO N° 613-REP-GOM-2015

PARA: Ing. Edgar Rivas Jaramillo
GERENTE DE PLANIFICACIÓN RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Apoyo de Promotor Social para charla de motivación

FECHA: 23 de octubre de 2015

Como lo señala el Memorándum N° 649-REP-GP-2015, la Comuna Cumbe-Calucay-Mazin no consta en la planificación del POA 2015 y 2016, por este motivo me permito solicitar el apoyo del Promotor Social para realizar en coordinación con la Gerencia de O y M la charla solicitada por el Presidente de la Comuna "Motivación para realizar los turnos de agua"

Atentamente.


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
**GERENTE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

AC/
CC: Gerencia Operación y Mantenimiento

Señor HERMEL CASTILLO
COORDINADOR APOYO
 27.10.15

MEMORANDO N° 649- REP-GP-2015

PARA Ing. Ángel Collahuazo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: Ing. Edgar Rivas Jaramillo
GERENTE DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Proyecto Comuna CUMBE – CALUCAY - MACIN

FECHA: 19 de octubre de 2015

En respuesta a memorando 579-REP-GOM-2015, con fecha 13 de octubre de 2015, me permito informar que el proyecto de la Comuna CUMBE – CALUCAY – MACIN, de la parroquia Chantaco **NO** consta en la planificación 2015 y 2016.

Particular que informo para su análisis y fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Edgar Rivas Jaramillo
GERENTE DE PLANIFICACIÓN
ERJ/MT
cc. archivo personal

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54
TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

CT: 5028

MEMORANDO N° 579-REP-GOM-2015

PARA: Ing. Edgar Rivas Jaramillo
GERENTE DE PLANIFICACIÓN RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Certificar si proyecto de la Comuna CUMBE-CALUCAY-MACIN consta el POA 2015 o 2016

FECHA: 13 de octubre de 2015

En atención al control de trámite 5028, me permito solicitar se emita una certificación para verificar si el proyecto CUMBE-CALUCAY-MACIN consta en la planificación 2015 o 2016, pedido que solicito en razón de que el Presidente solicita la reconstrucción del canal, accesorios para la tubería y charla de motivación para turnos de riego.


Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente.


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
**GERENTE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

AC/
CC: Gerencia Operación y Mantenimiento

SECRETARIA
CERTIFICAR SI
EL PROYECTO CUMBE
CALUCAY MACIN
CONSTA POA 2015 O
POA 2016

 16-10-15

COMUNA "CUMBE - CALUCAY - MAZIN"

Creada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 6276

CT-5028

Señor Ing.

Edgar Rivas

GERENTE GENERAL DE RIDRENSUR EP ENCARGADO

Presente.-

De mis consideración reciba un atento y cordial saludo a nombre de la Comuna CUMBE.CALUCAY.MAZIN domiciliada en la parroquia Chantaco, Cantón y provincia de Loja.

Señor Gerente por medio del presente queremos a usted solicitarle lo siguiente:

- 1- Reconstrucción del Canal desde la bocatoma hasta el tanque Nro. 2
- 2- Accesorios para la tubería
- 3- Realizar una charla de motivación con los socios de la Comuna para realizar los turnos de agua.

Por su gentil atención que sabrá brindarnos, le anticipamos nuestros sentimientos de consideración y estima


Atentamente,


Wilson Bolívar Minchay Pinta
C.I. 110146101-8
Celular 0988981547

**COMUNA CUMBE
CALUCAY MAZIN
PARROQUIA CHANTACO
LOJA - ECUADOR**

60M
PROGRAMA APOYO
SECTORIAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES ADOLESCENTES P2A
SECCION INICIATIVAS
EXISTE PLAN ANUAL
Y PARA QUE LECHA

 24.09.15

Fecha: 22-04-2015
Hora: 15H46




MEMORANDO N° 732-REP-GOM-2015

PARA: Dra. Lilia Espinoza
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: Ing. Ángel Collahuazo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Solicitando Certificaciones

FECHA: 04 de diciembre 2015

En atención a sumilla inserta, por la señora Gerente General, en memorando 164-GAF-REP-B-2015, y de acuerdo al informe presentado por el Ing, Manuel Carrión, Técnico de Operación y Mantenimiento en lo referente a la adquisición de materiales para la Rehabilitación de las redes secundarias del sistema de Riego Jorupe-Cangochara, solicito se emitan la certificación catálogo electrónico, y disponibilidad presupuestaria por el valor de \$ 4880.12 dólares sin incluir el IVA de la partida 730811.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ángel Collahuazo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
MC/AC
Archivo

Manuel Carrión
2015-12-04
ah.

1952

REPUBLICAN PARTY OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA
 COUNTY OF _____
 I, _____
 do hereby certify that _____
 is the duly elected _____
 of the _____
 for the term ending _____

The above named _____
 was elected _____
 at the _____
 held at _____
 on the _____
 day of _____
 1952.



RIDRENSUR E.P.

RIEGO

DIRECCIÓN: Gerencia de Operación y Mantenimiento
SOLICITUD DE COMPRA N°: 264-GO&M-REP-2015

FECHA: 2015-12-01
SOLICITADO POR: Ing. Manuel Carrion
PROYECTO: Rehabilitacion del Sistema de Riego Jorupe- Cangochara
PARTIDA: INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS POR LA CONSTRUCCION ELECTRICA, PLOMERIA Y CARPINTERIA
CODIGO PARTIDA: 730811

Ítem	Código Clasificador Central del Producto CPC	Detalle del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario (sin IVA)	Subtotal
1	491290114	MANGUERA FLEX POLITILENO 2" X 64 PSI X 100M	rollo	5.00	287.000	1435.0000
2	375700015	TUBERIA PVC E/C 63MM 1MPA X 6M	TUBO	38.00	12.290	467.0200
3	375700015	TUBERIA PVC E/C 250 MM 1MPA X 6M	TUBO	5.00	132.300	661.5000
4	3632060124	GIBAULT SIMETRICA 250MM	GIBAULT	5.00	123.000	615.0000
5	375700015	TUBERIA PVC U/Z 160MM 0.8 MPA X 6M	TUBO	4.00	62.040	248.1600
6	415430112	CODO PVC E/C 160MM X 90°	CODO	2.00	25.600	51.2000
7	415430112	CODO PVC E/C 160MM X 45°	CODO	2.00	25.600	51.2000
8	3632060124	GIBAULT SIMETRICA 160MM	GIBAULT	5.00	54.500	272.5000
9	375700015	TUBERIA PVC E/C 200MM 1.25 MPA X 6M	TUBO	3.00	156.700	470.1000
10	3632060124	GIBAULT SIMETRICA 200MM	GIBAULT	3.00	98.000	294.0000
11	375700015	TUBERIA PVC E/C 90MM 1MPA X 6M	TUBO	7.00	25.920	181.4400
12	3632060124	GIBAULT SIMETRICA 90MM	GIBAULT	3.00	35.000	105.0000
13	415430112	CODO PVC E/C 90MM X 90°	CODO	4.00	4.000	16.0000
14	415430112	CODO PVC E/C 90MM X 45°	CODO	4.00	3.000	12.0000
Total						4880.1200

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE	VISTO BUENO
 _____ Ing. Manuel Carrion	 _____ Ing. Angel Collahuazo

> Menu > Imprimir > Salir

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETIVO.- El objetivo primordial de la Actividad es "Rehabilitar las Redes Secundarias del Sistema de Riego Jorupe - Cangochara en sus partes más críticas, y contribuir en el mejoramiento en la operación y mantenimiento del sistema".

ANTECEDENTES.- El Canal de Riego Jorupe – Cangochara es un sistema Estatal que se encuentra dentro del grupo de sistemas transferidos a los beneficiarios, por tal razón la Empresa de Riego y Drenaje del Gobierno Provincial RIDRENSUR le compete velar por el buen funcionamiento de los sistemas de riego estatales en lo referente a la Operación y mantenimiento, éstos trabajos se los desarrollará coordinadamente conjuntamente con los beneficiarios del sistema. Frente a esto y con propósito de dar cumplimiento con las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual POA 2015 por parte de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, se intervendrá en la reparación de la Red Secundaria sectores Santa Teresita, El Faique, Soccibamba, Cangochara y Ventanilla en los sitios más críticos y que es urgente la intervención institucional.





ACTIVIDADES REALIZADAS.-

- Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se realizó un recorrido conjuntamente con el Presidente de la junta General de Usuarios donde se pudo determinar los sitios más críticos observándose tuberías y accesorios en mal estado causando daños a los terrenos que se encuentran aledaños a estas redes.
- Posteriormente se procedió a medir los tramos más afectados para poder determinar la cantidad de material y el costo en la intervención.

CANTIDADES DE OBRA.- La cantidad de tubería y accesorios, se determinó luego del cálculo Hidráulico que se realizó para este fin.

LISTA DE MATERIALES REQUERIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Manguera flex polietileno 2" x 64psi x 100m	Rollo	5	287.00	1435.00
2	Tubería PVC E/C 63mm 1Mpa x 6m	Tubo	38	12.29	467.02
3	Tubería PVC E/C 250mm 1Mpa x 6m	Tubo	5	132.30	661.50

4	GIBAULT SIMETRICA 250mm.	Gibault	5	123.00	615.00
5	Tubería PVC U/Z 160mm 0.8Mpa x 6m	Tubo	4	62.04	248.16
6	Codo PVC E/C 160mm x 90°	Codo	2	25.60	51.20
7	Codo PVC E/C 160mm x 45°	Codo	2	25.60	51.20
8	GIBAULT SIMETRICA 160mm.	Gibault	5	54.50	272.50
9	Tubería PVC E/C 200mm 1.25Mpa x 6m	Tubo	3	156.70	470.10
10	GIBAULT SIMETRICA 200mm.	Gibault	3	98.00	294.00
11	Tubería PVC U/Z 90mm 1Mpa x 6m	Tubo	7	25.92	181.44
12	GIBAULT SIMETRICA 90mm.	Gibault	3	35.00	105.00
13	Codo PVC E/C 90mm x 90°	Codo	4	4.00	16.00
14	Codo PVC E/C 90mm x 45°	Codo	4	3.00	12.00
	TOTAL				4880.12

PRESUPUESTO. - El presupuesto referencial en tubería y accesorios para este fin, es de 4880.12 dólares americanos, considerando la adquisición será exclusivamente de tubería de diferentes diámetros y accesorios tal como se detallan en el cuadro.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente.

Visto Bueno:


Ing. Manuel Carrón Jiménez
TECNICO DE RIDRENSUR EP


Ing. Ángel Collahuazo
GERENTE DE OPER & MANT.

Copia Archivo

CT: 14987

MEMORANDO Nº 731-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Inicio de proceso para la "Adquisición de materiales de construcción para enfrentar el fenómeno de El Niño"

FECHA: 3 de diciembre de 2015

Contando con los documentos habilitantes respectivos, me permito solicitar a su autoridad, disponga a quien corresponda para que inicie al proceso de "Adquisición de materiales de construcción para enfrentar el fenómeno de El Niño"

Se adjunta certificaciones POA, PAC, Catálogo electrónico, existencias en bodega y Certificación presupuestaria.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECIBIDA
RIDRENSUR EP DE DOCUMENTOS
Fecha: 03 DIC. 2015
Hora: 10:10
F: [Signature]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

100-100000

100-100000

100-100000



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CT: 14135 y 11370-2015

MEMORANDO Nº 730-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Elaboración convenios con Juntas de Riego de los sistemas públicos para transferencia de recursos por el fenómeno de El Niño

FECHA: 3 de diciembre de 2015

Para concretar el apoyo a las Juntas de riego de los sistemas públicos de la provincia de Loja, para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, me permito solicitar a su autoridad, disponga a quien corresponda para que elabore los convenios respectivos con las Juntas de riego, de acuerdo al monto asignada a cada sistema de riego que consta en la Memoria Técnica para la "Transferencia de recursos para disminuir el impacto del fenómeno de El Niño mediante la ejecución de obras para la limpieza de badenes alcantarillas y derrumbes",

Debo hacerle conocer que a las Juntas de riego se les ha entregado el listado de los documentos habilitantes que deben entregar a la institución para la elaboración de los convenios.

Adjunto la documentación de la Junta de riego del sistema Vilcabamba

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECEPCIÓN
RIDRENSUR EP DE DOCUMENTOS
Fecha: 18 DIC 2015
Hora: 10:15
F. Tommy

CT: 12012

MEMORANDO N° 729-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP

DE: Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Continuación del trámite para la ejecución por menor cuantía del proyecto "Mejoramiento del sistema público La Era, cantón Catamayo"

FECHA: 2 de diciembre de 2015

En atención al memorándum N° 055-REP-CAIC-2015 y de acuerdo al Art. 60 del Reglamento de la LOCP, me permito solicitar a su autoridad, disponga a quien corresponda, para que elabore el contrato adjudicado a favor del Ing. Galo Rojas Ludeña para el "Mejoramiento del sistema público La Era, cantón Catamayo", por el valor de USD \$ 6.497,03 monto que incluye el IVA.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AC/
CC: GOM

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP
Fecha: 02 DIC 2015
Hora: 15:24
F: yoram



CT: 10228-2015

MEMORANDO N° 728-REP-GOM-2015

PARA: Ing. María Yolanda Mora
GERENTE GENERAL DE RIDRENSUR EP

DE: Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Proceso de contratación pública de la GOM

FECHA: 01 de diciembre de 2015.

Señora Gerente, por medio de la presente solicito autorice a quien corresponda el inicio de proceso de contratación de acuerdo a lo que establece el Art. 52 de la LOSNCP, para el proyecto "Mejoramiento de los sistemas de riego publico Cochas San Vicente, del cantón Paltas, Provincia de Loja"

Por tal motivo solicito, autorice a quien corresponda para que realice la reforma al PAC

Adjunto los siguientes documentos:

- Certificación POA
- Certificación PAC
- Certificación presupuestaria
- Estudio Previo del proyecto
- Memoria técnica
- Presupuesto
- Cronograma valorado de trabajos
- Memoria técnica por sistema de riego a intervenirse
- Términos de referencia
- Especificaciones técnicas
- Copias de memorándum del proceso de reformas: N° 490-REP-GOM-2015; N° 499-REP-GOM-2015; N° 554-REP-GP-2015; N° 562-REP-GP-2015, N° 229-GAF-REP-2015; 566-REP-GP-2015

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Ángel Collahuazo Astudillo
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AC/
Archivo: Gerencia GOM

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RIDRENSUR EP
Fecha: 01.12.2015
Hora: 12:45
F: yamm

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

RE: [Illegible text]

[Illegible text]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]
- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]
- 10. [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

